

# Metall- bindung

5

[5.01] Schleif- und Rundsegmente  
[5.02] Schleifringe



### Schleifsegment Form Fickert 60 mm




Länge mm	Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
60	Fickert	23	1	0-2

### Schleifsegmente Form Fickert 140 mm




Länge mm	Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
135	Fickert	16	1	0-2

### Schleifsegmente Form Frankfurt



Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
Form Frankfurt	8	1	0-3

### Schleifsegmente Form HR-Steckfix ®



Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
HR-Steckfix ® 7S	15	1	0-3
HR-Steckfix ® 9S	15	1	0-3

### Rundsegmente 18 x 15 mm




Ø mm	Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
18	M14	15	1	0-3

### Schleifringe 100 mm



Ø mm	Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
100	SF	6	1	0-3
100	M14	6	1	0-3
100	Tornado/Magnet	6	1	0-3

### Schleifringe 125 mm



Ø mm	Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
125	SF	10	1	0-3